

# CUISSON RAKU

## ENFOURNEMENT

- penser au passage des flammes
- penser à la prise des pièces

## CUISSON

- faire une courbe de cuisson

## DEFOURNEMENT

- un responsable « pilotera » la cuisson, il établira une courbe de cuisson sur le cahier de l'atelier, et organisera l'enfournement, la sortie et l'enfumage des pièces en liaison avec ses partenaires de travail
- préparer l'espace nécessaire au défournement.
- préparer l'enfumage (sciure légèrement humide papier, etc...)
- vêtements de sécurité
- retirer le pyromètre.
- sécurité bruleur.
- enlever les réhausses si nécessaire.
- Apprécier le refroidissement de manière à faire craqueler et mettre dans la sciure.
- Pour les terres enfumées ,mettre dans la sciure rapidement.
- Sortir les pièces après quelques minutes.
- Nettoyage des pièces et du lieu de travail.